

Færgebakernes Vandværk
Vinkelvej 10, Orø
4300 Holbæk
Att.: Bjarne Søbørg
Rapportnr.: AR-14-CA-00255014-01
Batchnr.: EUDKVE-00255014
Kundenr.: CA0003895
Modt. dato: 28.11.2014

Analyserapport

| Prøvested: | Færgebakernes Vandværk Ledningsnet - V02001000 / 4315001099 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|----------------|------|-------|-----------------------------|--------|
| Udtagningsadresse: | Frændevej 6, 4300 Holbæk | | | | | | |
| Prøvetype: | Drikkevand - Begrænset kontrol | | | | | | |
| Prøvedtagning: | 28.11.2014 kl. 09:00 | | | | | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø A/S T34 | | | | | | |
| Analyseperiode: | 28.11.2014 - 10.12.2014 | | | | | | |
| Prøvemærke: | Køkkenhanen | | | | | | |
| Lab prøvenr.: | 80211753 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Uorganiske forbindelser | | | | | | | |
| Nitrit | < 0.005 | mg/l | | 0.1 | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) | 10 |
| Metaller | | | | | | | |
| Jern (Fe) | 0.14 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | SM 3120 ICP/OES | 30 |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organoleptisk | |
| Vandtemperatur | 11.1 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | |
| pH | 7.5 | pH | 7 | 8.5 | | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne | 70 | mS/m | | | 0.1 | DS/EN 27888 | |
| Iltindhold | 10.1 | mg/l | 5 | | 0.1 | DS/EN ISO 5814 | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Holbæk Kommune - Gl. Skovvej 158, Kopimodtager drikkevand, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

10.12.2014

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.